

FILE BUKTI KONDISI PERMOHONAN :

1. PERPUSTAKAAN (BANGUNAN H SMPN 4 NGRAYUN)

Tingkat Kerusakan Ruang : Perpustakaan

Input Kondisi Kerusakan	Persentasi Tingkat Kerusakan		Keterangan	
Kerusakan rangka plafon (%) *	65	▲▼	Keterangan rangka plafon:	Lapuk
Kerusakan tutup plafon (%) *	65	▲▼	Keterangan tutup plafon:	Lepas
Kerusakan bata/dinding (%) *	70	▲▼	Keterangan bata/dinding:	Pecah, retak
Kerusakan plester dinding (%) *	70	▲▼	Keterangan plester dinding:	Terkelupas, retak
Kerusakan daun jendela (%) *	65	▲▼	Keterangan daun jendela:	Aus
Kerusakan daun pintu (%) *	65	▲▼	Keterangan daun pintu:	Aus
Kerusakan kusen (%) *	65	▲▼	Keterangan kusen:	Aus
Kerusakan tutup lantai (%) *	60	▲▼	Keterangan penutup lantai:	Lepas, pecah, kusam
Kerusakan instalasi listrik (%) *	45	▲▼	Keterangan instalasi listrik:	Putus, lepas
Kerusakan instalasi air (%) *	20	▲▼	Keterangan instalasi air:	Pecah-pecah
Kerusakan drainase (%) *	25	▲▼	Keterangan drainase:	-
Kerusakan finishing struktur (%) *	90	▲▼	Keterangan finishing struktur:	Kusam, buram
Kerusakan finishing plafon (%) *	90	▲▼	Keterangan finishing plafon:	-
Kerusakan finishing dinding (%) *	90	▲▼	Keterangan finishing dinding:	-
Kerusakan finishing Kusen, Pintu, Jendela (%) *	60	▲▼	Keterangan finishing Kusen, Pintu, Jendela:	Patah, aus, lepas

Berfungsi: Ya Tidak

Simpan dan Tutup

8:08 PM 04-Mar-20

Tingkat Kerusakan Ruang : Perpustakaan

Input Kondisi Kerusakan | Persentasi Tingkat Kerusakan

Komponen Bangunan	Sub Komponen Bangunan	Bobot		Tingkat Kerusakan	
		Terhadap Seluruh Bangunan (%)	Kerusakan Maksimum (%)	Bobot (%)	Nilai (%)
Atap					
Atap	Kuda-kuda	5	100	70.00	3.50
Atap	Kaso	3.2	100	90.00	2.88
Atap	Penutup atap, Listp...	2.5	100	80.00	2.00
Atap	Reng	1.5	100	90.00	1.35
Dinding					
Dinding	Plesteran atau Acian	2.2	100	70.00	1.54
Dinding	Jendela atau kaca	1.6	100	65.00	1.04
Dinding	Kusen	2.6	100	65.00	1.69
Dinding	Pintu	1.25	100	65.00	0.81
Dinding	Batu bata atau Bat...	7	100	70.00	4.90
Finishing					
Finishing	Dinding	2.5	100	90.00	2.25
Finishing	Kusen, pintu dan je...	1.75	100	60.00	1.05
Finishing	Plafond	1.2	100	90.00	1.08
Finishing	Struktur	1	100	90.00	0.90

Persentasi Tingkat Kerusakan ...

Persentase Tingkat Kerusakan

48.80%

Kriteria Kerusakan

Rusak Berat

Tingkat Kerusakan Ruang : Perpustakaan

Input Kondisi Kerusakan | Persentasi Tingkat Kerusakan

Komponen Bangunan	Sub Komponen Bangunan	Bobot		Tingkat Kerusakan	
		Terhadap Seluruh Bangunan (%)	Kerusakan Maksimum (%)	Bobot (%)	Nilai (%)
Finishing	Plafond	1.2	100	90.00	1.08
Finishing	Struktur	1	100	90.00	0.90
Lantai					
Lantai	Penutup lantai	12	100	60.00	7.20
Plafond					
Plafond	Rangka plafond	3	100	65.00	1.95
Plafond	Penutup plafond	4	100	65.00	2.60
Pondasi					
Pondasi	Pondasi	12	100	15.00	1.80
Struktur					
Struktur	Plesteran	2	100	50.00	1.00
Struktur	Kolom, Sloop dan B...	25	100	25.00	6.25
Utilitas					
Utilitas	Instalasi listrik	4.75	100	45.00	2.14
Utilitas	Drainase limbah	1.5	100	25.00	0.38
Utilitas	Instalasi air	2.45	100	20.00	0.49

Persentasi Tingkat Kerusakan ...

Persentase Tingkat Kerusakan

48.80%

Kriteria Kerusakan

Rusak Berat

Input Tingkat Kerusakan Bangunan : Bangunan H SMP NEGERI 4 NGRAYUN

Input Kondisi Kerusakan

Kerusakan pondasi (%): *	15	↑	Keterangan Pondasi:	
Kerusakan sloop, kolom, dan balok (%): *	25	↑	Keterangan sloop, kolom, dan balok:	
Kerusakan plester struktur (%): *	50	↑	Keterangan plester struktur:	mengelupas, runtuh
Kerusakan kuda-kuda atap (%): *	70	↑	Keterangan kuda-kuda atap:	lapuk
Kerusakan kaso atap (%): *	90	↑	Keterangan kaso atap:	lapuk
Kerusakan reng atap (%): *	90	↑	Keterangan reng atap:	lapuk, patah
Kerusakan tutup atap (%): *	80	↑	Keterangan tutup atap: *	<input type="radio"/> DAK BETON <input checked="" type="radio"/> BUKAN DAK <input type="radio"/> TIDAK MEMILIKI ATAP
Nilai saat ini:	75			

Simpan dan Tutup

SITE PLAN SMPN 4 NGRAYUN

KETERANGAN BANGUNAN

A	PERKANTORAN, R. KEPALA SEKOLAH, R. GURU, R.TU, R.KESISWAAN, R.KURIKULUM, R. BP, R.PERAGA, R.DAPUR, R.TOILET GURU
B	KETERAMPILAN
C	KELAS VIIA, VIIB
D	KELAS VIIC, VIICIA
E	KELAS VIIIB, VIIIC
F	KELAS IXA, IXB, IXC
G	LABORATORIUM
H	PERPUSTAKAAN
I	RUANG SERBAGUNA
J	TEMPAT IBADAH
K	TOILET PUTRI
L	TOILET PUTRA
M	GUDANG
N	R. OLAHRAGA (LAPANGAN VOLLY)

SITE PLANE SMP NEGERI 4 NGRAYUN TAHUN 2019



FOTO KERUSAKAN :



Tampak Depan perputakaan



Plafon belakang rusak



Plafon ruangan jebol



Plafon ruangan jebol



Plafon teras belakang rusak dan bocor



Atap perpustakaan



Atap perpustakaan mulai melengkung akibat kap yang mulai rapuh



Atap perpustakaan



Kusen pintu perpustakaan mulai rusak



Kusen pintu perpustakaan rapuh dan rusak



Lantai teras perpustakaan pecah dan amblas



Lantai teras perpustakaan pecah dan amblas



Rak buku perpustakaan lapuk dimakan rayap



Rak tas perpustakaan lapuk