

# FILE BUKTI KONDISI PERMOHONAN :

## 2. KAMAR MANDI/WC SISWA PEREMPUAN (BANGUNAN L SMPN 4 NGRAYUN)

Tingkat Kerusakan Ruang : wc siswa

✓ Input Kondisi Kerusakan    📊 Persentasi Tingkat Kerusakan

Kategori Kerusakan	Persentase (%)	Keterangan
Kerusakan rangka plafon (%) *	80	Keterangan rangka plafon: lapuk
Kerusakan tutup plafon (%) *	80	Keterangan tutup plafon: PECAH SEBAGIAN, LEPAS
Kerusakan bata/dinding (%) *	75	Keterangan bata/dinding: RETAK
Kerusakan plester dinding (%) *	75	Keterangan plester dinding: RETAK
Kerusakan daun jendela (%) *	30	Keterangan daun jendela: AUS
Kerusakan daun pintu (%) *	75	Keterangan daun pintu: AUS
Kerusakan kusen (%) *	40	Keterangan kusen: AUS
Kerusakan tutup lantai (%) *	40	Keterangan penutup lantai: PECAH SEBAGIAN
Kerusakan instalasi listrik (%) *	25	Keterangan instalasi listrik: LAMPU, KAP, DAN KABEL
Kerusakan instalasi air (%) *	80	Keterangan instalasi air: SALURAN PECAH, MAMPET
Kerusakan drainase (%) *	60	Keterangan drainase: PECAH
Kerusakan finishing struktur (%) *	80	Keterangan finishing struktur: KONDISI CAT
Kerusakan finishing plafon (%) *	80	Keterangan finishing plafon: KONDISI CAT
Kerusakan finishing dinding (%) *	80	Keterangan finishing dinding: KONDISI CAT
Kerusakan finishing Kusen, Pintu, Jendela (%) *	80	Keterangan finishing Kusen, Pintu, Jendela: KONDISI CAT

Berfungsi: \*  Ya  Tidak

Simpan dan Tutup

Tingkat Kerusakan Ruang : wc siswa

Input Kondisi Kerusakan | Persentasi Tingkat Kerusakan

Komponen Bangunan	Sub Komponen Bangunan	Bobot		Tingkat Kerusakan	
		Terhadap Seluruh Bangunan (%)	Kerusakan Maksimum (%)	Bobot (%)	Nilai (%)
<b>Atap</b>					
Atap	Kaso	3.2	100	90.00	2.88
Atap	Penutup atap, Listp...	2.5	100	85.00	2.13
Atap	Kuda-kuda	5	100	90.00	4.50
Atap	Reng	1.5	100	90.00	1.35
<b>Dinding</b>					
Dinding	Pintu	1.25	100	75.00	0.94
Dinding	Kusen	2.6	100	40.00	1.04
Dinding	Jendela atau kaca	1.6	100	30.00	0.48
Dinding	Plesteran atau Acian	2.2	100	75.00	1.65
Dinding	Batu bata atau Bat...	7	100	75.00	5.25
<b>Finishing</b>					
Finishing	Struktur	1	100	80.00	0.80
Finishing	Dinding	2.5	100	80.00	2.00
Finishing	Kusen, pintu dan je...	1.75	100	80.00	1.40
Finishing	Plafond	1.2	100	80.00	0.96

Persentasi Tingkat Kerusakan ...

Persentase Tingkat Kerusakan

**50.17%**

Kriteria Kerusakan  
**Rusak Berat**

Tingkat Kerusakan Ruang : wc siswa

Input Kondisi Kerusakan | Persentasi Tingkat Kerusakan

Komponen Bangunan	Sub Komponen Bangunan	Bobot		Tingkat Kerusakan	
		Terhadap Seluruh Bangunan (%)	Kerusakan Maksimum (%)	Bobot (%)	Nilai (%)
Finishing	Kusen, pintu dan je...	1.75	100	80.00	1.40
Finishing	Plafond	1.2	100	80.00	0.96
Lantai					
Lantai	Penutup lantai	12	100	40.00	4.80
Plafond					
Plafond	Rangka plafond	3	100	80.00	2.40
Plafond	Penutup plafond	4	100	80.00	3.20
Pondasi					
Pondasi	Pondasi	12	100	20.00	2.40
Struktur					
Struktur	Kolom, Sloop dan B...	25	100	25.00	6.25
Struktur	Plesteran	2	100	85.00	1.70
Utilitas					
Utilitas	Instalasi listrik	4.75	100	25.00	1.19
Utilitas	Instalasi air	2.45	100	80.00	1.96
Utilitas	Drainase limbah	1.5	100	60.00	0.90

Persentasi Tingkat Kerusakan ...

Persentase Tingkat Kerusakan

# 50.17%

Kriteria Kerusakan

## Rusak Berat

Menampilkan baris 1 - 22 dari 22

### Input Tingkat Kerusakan Bangunan : Bangunan L SMP NEGERI 4 NGRAYUN

#### Input Kondisi Kerusakan

Kerusakan pondasi (%): *	20	↑	Keterangan Pondasi:	retak
Kerusakan sloop, kolom, dan balok (%): *	25	↑	Keterangan sloop, kolom, dan balok:	retak
Kerusakan plester struktur (%): *	85	↑	Keterangan plester struktur:	mengelupas
Kerusakan kuda-kuda atap (%): *	90	↑	Keterangan kuda-kuda atap:	lapuk, patah
Kerusakan kaso atap (%): *	90	↑	Keterangan kaso atap:	lapuk
Kerusakan reng atap (%): *	90	↑	Keterangan reng atap:	lapuk
Kerusakan tutup atap (%): *	85	↑		
Nilai saat ini:	75		Keterangan tutup atap: *	<input type="radio"/> DAK BETON <input checked="" type="radio"/> BUKAN DAK <input type="radio"/> TIDAK MEMILIKI ATAP

Simpan dan Tutup

# SITE PLAN SMPN 4 NGRAYUN

## KETERANGAN BANGUNAN

A	PERKANTORAN, R. KEPALA SEKOLAH, R. GURU, R.TU, R.KESISWAAN, R.KURIKULUM, R. BP, R.PERAGA, R.DAPUR, R.TOILET GURU
B	KETERAMPILAN
C	KELAS VIIA, VIIB
D	KELAS VIIC, VIIIA
E	KELAS VIIIB, VIIIC
F	KELAS IXA, IXB, IXC
G	LABORATORIUM
H	PERPUSTAKAAN
I	RUANG SERBAGUNA
J	TEMPAT IBADAH
K	TOILET PUTRI
L	TOILET PUTRA
M	GUDANG
N	R. OLAHRAGA (LAPANGAN VOLLY)

## SITE PLANE SMP NEGERI 4 NGRAYUN TAHUN 2019



FOTO KERUSAKAN :



Tampak samping WC siswa perempuan



Plafon teras WC rusak





Plafon teras WC rusak



Plafon teras WC rusak



Gawang pintu keropos



Drainase amples





Kamar mandi tidak berfungsi



Septiteng ambles



Bak mandi tidak berfungsi



Lantai kamar ganti ambles